



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU

Jalan Abdul Rahman Saleh No. 230 Palu, Telepon 0451-482147 Faksimili 0451-482101

**LAPORAN KEJADIAN BANJIR
DESA GANDA - GANDA
KEC. PETASIA
KAB. MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**BALAI WILAYAH SUNGAI
SULAWESI III PALU**

TANGGAL 21 OKTOBER 2025



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU

Jalan Abdul Rahman Saleh No. 230 Palu, Telepon 0451-482147 Faksimili 0451-482101

Format A

Laporan Kejadian Bencana

Kepada Yth,
POSKO PB PU
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
di
JAKARTA

LAPORAN KEJADIAN BENCANA

1. BENCANA

- a. Jenis Bencana : Banjir Drainase
- b. Waktu Kejadian : Selasa, 21 Oktober 2025
- c. Tempat Kejadian
 - 1. Nama Sungai : Ganda-ganda
 - 2. Daerah Aliran Sungai (DAS) : Bohoue
 - 3. Wilayah Sungai : Laa-Tambalako
 - 4. Kewenangan : Pemerintah Provinsi
 - 5. Desa/Kelurahan : Ganda - Ganda
 - 6. Kecamatan : Petasia
 - 7. Kab/Kota : Morowali Utara
 - 8. Provinsi : Sulawesi Tengah
 - 9. Koordinat : -1.952155°, 121.340203°

d. Penyebab / Kronologis :

Lokasi kejadian banjir berada pada Wilayah Sungai Laa-Tambalako yang masuk dalam Kewenangan Pemerintah Provinsi. Berdasarkan informasi dari Pusdalops BPBD Provinsi Sulawesi Tengah. Akibat curah hujan yang deras mengakibatkan aliran air tidak mampu ditampung oleh saluran drainase hingga meluap ke pemukiman warga.

Link berita : <https://www.instagram.com/reel/DQE1fSfEhxT/?igsh=ZzNyZ2E1Zng1M2Uw>


e. Data Banjir :

- 1. Nama PCH : Korololama
- 2. Tanggal : 21 Oktober 2025
- 3. Hari : Selasa
- 4. Curah Hujan (CH) : 26,2 mm/hari

f. Dampak Bencana :

- 1. 7 KK.
- 2. 7 Rumah.
- 3. 1 Gorong-gorong rusak.

1. Lokasi Kejadian Banjir Desa Ganda - Ganda, Kec. Petasia, Kab. Morowali Utara, Prov. Sulawesi Tengah.



2. KORBAN/KERUSAKAN YANG TELAH TERJADI

- a. Korban : -
- b. Kerusakan : 1 Gorong-gorong rusak.

3. BAHAYA BENCANA MASIH MENGANCAM

- a. Pemukiman Penduduk : -
- b. Perkotaan : -
- c. Kawasan Industri : -
- d. Sarana/Prasarana : -
- e. Pertanian/Perkebunan : -

4. PERKIRAAN LAMANYA BAHAYA : Perkiraan lamanya ancam bencana 1 - 2 hari.

5. TINDAKAN YANG TELAH DILAKUKAN

- a. Koordinasi dengan BPBD Provinsi Sulawesi Tengah.
- b. Alat berat (Excavator, Trailer dan Pompa) BWS Sulawesi III Palu dalam kondisi siap/standby.

Palu, 22 Oktober 2025

a.n Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu
Kepala Seksi Operasi Dan Pemeliharaan



Hermin Harvady, S.T., M.Si.

NIP. 197002272007011004

Tembusan :

- 1. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Ditjen SDA, Kementerian PU, di Jakarta
- 2. Sekretariat Satgas PBPU, di Jakarta



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU

Jalan Abdul Rahman Saleh No. 230 Palu, Telepon 0451-482147 Faksimili 0451-482101

Format B

Laporan Kejadian Bencana

Kepada Yth,
POSKO PB PU
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
di
JAKARTA

LAPORAN KEJADIAN BENCANA

1. BENCANA

- a. Jenis Bencana : Banjir Drainase
- b. Waktu Kejadian : Selasa, 21 Oktober 2025
- c. Tempat Kejadian
 - 1. Nama Sungai : Ganda-ganda
 - 2. Daerah Aliran Sungai (DAS) : Bohoue
 - 3. Wilayah Sungai : Laa-Tambalako
 - 4. Kewenangan : Pemerintah Provinsi
 - 5. Desa/Kelurahan : Ganda - Ganda
 - 6. Kecamatan : Petasia
 - 7. Kab/Kota : Morowali Utara
 - 8. Provinsi : Sulawesi Tengah
 - 9. Koordinat : -1.952155°, 121.340203°

d. Penyebab / Kronologis :


Lokasi kejadian banjir berada pada Wilayah Sungai Laa-Tambalako yang masuk dalam Kewenangan Pemerintah Provinsi. Berdasarkan informasi dari Pusdalops BPBD Provinsi Sulawesi Tengah. Akibat curah hujan yang deras mengakibatkan aliran air tidak mampu ditampung oleh saluran drainase hingga meluap ke pemukiman warga.

Link berita : <https://www.instagram.com/reel/DQE1fStEhxT?lgsh=ZzNyZ2E1Zng1M2Uw>

e. Data Banjir :

- 1. Nama PCH : Korololama
- 2. Tanggal : 21 Oktober 2025
- 3. Hari : Selasa
- 4. Curah Hujan (CH) : 26,2 mm/hari
- f. Dampak Bencana :
 - 1. 7 KK.
 - 2. 7 Rumah.
 - 3. 1 Gorong-gorong rusak.

1. Lokasi Kejadian Banjir Desa Ganda - Ganda, Kec. Petasia, Kab. Morowali Utara, Prov. Sulawesi Tengah.



2. Dampak Bencana

- a. Irigasi : -
- b. Sungai : -
- c. Sawah : -

3. Upaya Penanganan Yang Telah Dilakukan

- a. Koordinasi dengan BPBD Provinsi Sulawesi Tengah.
- b. Alat berat (Excavator, Trailer dan Pompa) BWS Sulawesi III Palu dalam kondisi siap/standby.

4. Sumber Daya Yang Tersedia Di Lokasi Bencana

- a. BPBD.
- b. Alat berat (Excavator, Trailer dan Pompa) BWS Sulawesi III Palu dalam kondisi siap/standby.

5. Kendala Hambatan

Jarak lokasi kejadian sekitar 8 jam 12 menit atau 340 km dari Kota Palu.

6. Kondisi Saat Ini

- a. Hujan telah redah.
- b. Air yang merendam rumah warga berangsur surut.

7. Penanganan

- a. Penanganan Darurat : Logistik PB.
- b. Penanganan Permanen : Diperlukan identifikasi hulu sungai untuk menentukan langkah - langkah penanganan bencana.

Palu, 22 Oktober 2025

a.n Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu
Kepala Seksi Operasi Dan Pemeliharaan



Hermin Haryady, S.T., M.Si.
NIP. 197002272007011004

Tembusan :

1. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Ditjen SDA, Kementerian PU, di Jakarta
2. Sekretariat Satgas PBPU, di Jakarta

DOKUMENTASI BENCANA BANJIR

- a. Desa : Ganda - Ganda
- b. Kecamatan : Petasia
- c. Kab/Kota : Morowali Utara
- d. Provinsi : Sulawesi Tengah
- e. Koordinat : -1.952155°, 121.340203°

