



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU

Jalan Abdul Rahman Saleh No. 230 Palu, Telepon 0451-482147 Faksimili 0451-482101

**LAPORAN KEJADIAN BANJIR
DESA ENU
KEC. SINDUE
KAB. DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**BALAI WILAYAH SUNGAI
SULAWESI III PALU**

TANGGAL 05 OKTOBER 2025



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU

Jalan Abdul Rahman Saleh No. 230 Palu, Telepon 0451-482147 Faksimili 0451-482101

Format A

Laporan Kejadian Bencana

Kepada Yth,
POSKO PB PU
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
di
JAKARTA

LAPORAN KEJADIAN BENCANA

1. BENCANA

- a. Jenis Bencana : Banjir
- b. Waktu Kejadian : Minggu, 05 Oktober 2025
- c. Tempat Kejadian
 - 1. Nama Sungai : Karumba
 - 2. Daerah Aliran Sungai (DAS) : Karumba
 - 3. Wilayah Sungai : Palu - Lariang
 - 4. Kewenangan : Pemerintah Pusat
 - 5. Desa/Kelurahan : Enu
 - 6. Kecamatan : Sindue
 - 7. Kab/Kota : Donggala
 - 8. Provinsi : Sulawesi Tengah
 - 9. Koordinat : -0.564873°, 119.787635°

d. Penyebab / Kronologis :

Lokasi kejadian banjir berada pada Wilayah Sungai Palu - Lariang yang masuk dalam Kewenangan Pemerintah Pusat. Berdasarkan informasi dari Pusdalops BPBD Provinsi Sulawesi Tengah. Telah terjadi banjir di Desa Enu, Kec. Sindue, Kab. Donggala yang di sebabkan oleh terjadinya hujan deras yang cukup lama dan adanya tumpukan material di drainase sehingga banjir meluap ke pemukiman warga bersama material.

Link berita : <https://www.instagram.com/reel/DPbqaJMin5H?igsh=MWJ4eHhweTiraDBJdg==>

e. Data Banjir :

- 1. Nama PCH : Tibo
- 2. Tanggal : 05 Oktober 2025
- 3. Hari : Minggu
- 4. Curah Hujan (CH) : 118,5 mm/hari

f. Dampak Bencana :




- 1. 6 unit rumah.
- 2. 3 Unit rumah (terendam material lumpur).
- 3. Bronjong rusak (Aset Desa).

1. Lokasi Kejadian Banjir Desa Enu, Kec. Sindue, Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah.

Kejadian Banjir Desa Enu Kec. Sindue kab. Donggala

Lapisan tanpa judul

Titik Lokasi kejadian Banjir
Desa Enu



2. KORBAN/KERUSAKAN YANG TELAH TERJADI

- a. Korban : -
b. Kerusakan : 3 Unit rumah (terendam material lumpur) dan Bronjong rusak (Aset Desa).

3. BAHAYA BENCANA MASIH MENGANCAM

- a. Pemukiman Penduduk : -
b. Perkotaan : -
c. Kawasan Industri : -
d. Sarana/Prasarana : -
e. Pertanian/Perkebunan : -


4. PERKIRAAN LAMANYA BAHAYA : Perkiraan lamanya ancam bencana 1 - 2 hari.

5. TINDAKAN YANG TELAH DILAKUKAN

- a. Koordinasi dengan BPBD Provinsi Sulawesi Tengah.
b. Alat berat (Excavator, Trailer dan Pompa) BWS Sulawesi III Palu dalam kondisi siap/standby.
c. Tim PPK OP SDA III melakukan monitoring ke lokasi bencana.

Palu, 13 Oktober 2025

Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu



Medya Ramdhan, S.T.
NIP. 196911221997031006

Tembusan :

1. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Ditjen SDA, Kementerian PU, di Jakarta
2. Sekretariat Satgas PBPU, di Jakarta



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU

Jalan Abdul Rahman Saleh No. 230 Palu, Telepon 0451-482147 Faksimili 0451-482101

Format B

Laporan Kejadian Bencana

Kepada Yth,
POSKO PB PU
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
di
JAKARTA

LAPORAN KEJADIAN BENCANA

1. BENCANA

- a. Jenis Bencana : Banjir
- b. Waktu Kejadian : Minggu, 05 Oktober 2025
- c. Tempat Kejadian
 - 1. Nama Sungai : Karumba
 - 2. Daerah Aliran Sungai (DAS) : Karumba
 - 3. Wilayah Sungai : Palu - Lariang
 - 4. Kewenangan : Pemerintah Pusat
 - 5. Desa/Kelurahan : Enu
 - 6. Kecamatan : Sindue
 - 7. Kab/Kota : Donggala
 - 8. Provinsi : Sulawesi Tengah
 - 9. Koordinat : -0.564873°, 119.787635°

d. Penyebab / Kronologis :


Lokasi kejadian banjir berada pada Wilayah Sungai Palu - Lariang yang masuk dalam Kewenangan Pemerintah Pusat. Berdasarkan informasi dari Pusdalops BPBD Provinsi Sulawesi Tengah. Telah terjadi banjir di Desa Enu, Kec. Sindue, Kab. Donggala yang di sebabkan oleh terjadinya hujan deras yang cukup lama dan adanya tumpukan material di drainase sehingga banjir meluap ke pemukiman warga bersama material.

Link berita : <https://www.instagram.com/reel/DPbqaJMin5H/?igsh=MWJ4eHhweTtraDBJdg==>

e. Data Banjir :

- 1. Nama PCH : Tibo
- 2. Tanggal : 05 Oktober 2025
- 3. Hari : Minggu
- 4. Curah Hujan (CH) : 118,5 mm/hari
- f. Dampak Bencana :
 - 1. 6 unit rumah.
 - 2. 3 Unit rumah (terendam material lumpur).
 - 3. Bronjong rusak (Aset Desa).

Kejadian Banjir Desa Enu Kec. Sindue kab. Donggala



2. Dampak Bencana

- a. Irigasi : -
- b. Sungai : -
- c. Sawah : -

3. Upaya Penanganan Yang Telah Dilakukan

- a. Koordinasi dengan BPBD Provinsi Sulawesi Tengah.
- b. Alat berat (Excavator, Trailer dan Pompa) BWS Sulawesi III Palu dalam kondisi siap/standby.
- c. Tim PPK OP SDA III melakukan monitoring ke lokasi bencana.

4. Sumber Daya Yang Tersedia Di Lokasi Bencana

- a. BPBD.
- b. Alat berat (Excavator, Trailer dan Pompa) BWS Sulawesi III Palu dalam kondisi siap/standby.

5. Kendala Hambatan

Tidak ada.

6. Kondisi Saat Ini

- a. Hujan telah redah.
- b. Situasi telah kondusif.

7. Penanganan

Tim PPK OP SDA III melakukan monitoring ke lokasi bencana.

Palu, 13 Oktober 2025

Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu



W. Medya Ramdhan, S.T.

NIP. 196911221997031006

Tembusan :

- 1. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Ditjen SDA, Kementerian PU, di Jakarta
- 2. Sekretariat Satgas PBPU, di Jakarta

DOKUMENTASI BENCANA BANJIR

- a. Desa : Enu
- b. Kecamatan : Sindue
- c. Kab/Kota : Donggala
- d. Provinsi : Sulawesi Tengah
- e. Koordinat : -0.564873° , 119.787635°



DOKUMENTASI BENCANA PASCA BANJIR

- a. Desa : Enu
- b. Kecamatan : Sindue
- c. Kab/Kota : Donggala
- d. Provinsi : Sulawesi Tengah
- e. Koordinat : -0.564873°, 119.787635°

